





1100±2
33
42
114±1
600±2
350
114±1


72±1
B
A
A
500±2
B



G1/2''
(×4)
2±1(×4)
550
25±0,5 (×4)
28±0,5 (×4)
1044


B


100


C

A




13,22
0,30±0,04
1,11 −0 +0,04
19 14
33,3
5,5
31

C
3:1