





1400±2
33
42
600±2
114±1
350
114±1


72±1
B
A
A
500±2
B



G1/2''
(×4)
2±1(×4)
550
25±0,5 (×4)
28±0,5 (×4)
1344


B


100


C

A




13,22
0,30±0,04
1,11 -0 +0,04
19
14
33,3
31
5,5

C
3:1