






600±2
33
42
114±1
600±2
350
114±1



103±1
B
A
A
500±2
B


G1/2''
(×4)
2±1(×4)
550
25±0,5 (×4)
28±0,5 (×4)
544
B


100


C
A




13,22
0,30±0,04
1,11 −0 +0,04
19
14
33,3
5,5
31
C
3:1